

# 技术报告公开信息表

## 一、用人单位基本信息

|        |   |          |                    |
|--------|---|----------|--------------------|
| 用人单位名称 | 佛山市顺德区勒流尔立塑胶制品厂                         | 统一社会信用代码 | 92440606MA52CKC392 |
| 检测报告编号 | GDYTZJ2403007                           | 检测任务编号   | ZW240059           |
| 所属行业   | 塑料零件及其他塑料制品制造                           | 企业规模     | 微型                 |
| 联系人姓名  | 梁绕舟                                     | 联系电话     | 13060790530        |
| 用人单位地址 | 广东省佛山市顺德区勒流街道光大社区光明工业一路6号泰昌智造园1栋703、704 |          |                    |

## 二、技术服务项目组人员名单

|        |                |
|--------|----------------|
| 技术服务机构 | 广东昱特技术服务有限公司   |
| 项目负责人  | 谭净峰            |
| 项目组成员  | 何毅、谭净峰、邓建军、麦家健 |

## 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

| 工作环节 | 时间         | 参与人员名单  | 用人单位陪同人 |
|------|------------|---------|---------|
| 现场调查 | 2024-01-06 | 何毅、谭净峰  | 梁绕舟     |
| 现场采样 | 2024-02-24 | 邓建军、麦家健 | 梁绕舟     |
| 现场测量 | 2024-02-24 | 邓建军、麦家健 |         |

## 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

|        |  |
|--------|--|
| 现场调查相片 |  <p>何毅、谭净峰、梁绕舟</p> |
|--------|--|



无



麦家健、邓建军、梁绕舟

现场采样相片



邓建军



邓建军

现场测量相片



邓建军