

技术报告公开信息表

一、用人单位基本信息

| | | | |
|--------|-------------------------------|----------|--------------------|
| 用人单位名称 | 佛山市南海绿和金属制品厂 | 统一社会信用代码 | 91440605MAA4HE3RXY |
| 检测报告编号 | GDYTZJ2412116 | 检测任务编号 | ZW241358 |
| 所属行业 | 其他金属制日用品制造 | 企业规模 | 微型 |
| 联系人姓名 | 郭** | 联系电话 | 135****6004 |
| 用人单位地址 | 广东省佛山市南海区九江镇河清联合村九曲巷 122 号一车间 | | |

二、技术服务项目组人员名单

| | |
|--------|----------------|
| 技术服务机构 | 广东昱特技术服务有限公司 |
| 项目负责人 | 朱冬仪 |
| 项目组成员 | 朱冬仪、梅伟祺、何毅、陈盈昌 |

三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人


| 工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
|------|------------|---------|---------|
| 现场调查 | 2024-10-23 | 朱冬仪、梅伟祺 | 郭志宏 |
| 现场采样 | 2024-11-16 | 何毅、陈盈昌 | 郭志宏 |
| 现场测量 | 2024-11-16 | 何毅、陈盈昌 | 郭志宏 |

四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

| | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场调查相片 |  <p>朱冬仪、梅伟祺、郭志宏</p> |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|



无



何毅、陈盈昌、郭志宏

现场采样相片



何毅



何毅

现场测量相片



何毅